



Con il Kit RS 43 si realizza un carica batterie di qualità veramente eccellente tramite il quale è possibile ricaricare un qualsiasi gruppo di 4 batterie (in serie).

Tramite il commutatore S è possibile scegliere la corrente di ricarica ritenuta più adatta (e prescritta dal costruttore delle batterie).

In caso di mancanza della tensione di rete le pile sotto carica nel nostro Kit RS 43, NON SI SCARICANO contrariamente a quanto accade con altri carica batterie in commercio.

Si raccomanda di fare molta attenzione a non invertire la polarità.

ELENCO COMPONENTI

Tr	= BD 137	C	= 470 MF 16 V
D1	= Ponte WLO05	S	= Commutatore 2V 4P
D2	= 1N 4007/4002	T	= Trasf. alimentazione
D3-4-5	= 1N 4148	Clip per pile	
R1	= 470 ohm	Dissipatore	
R2	= 100 ohm	Viti n. 3	
R3	= 56 ohm	Dadi n. 3	
R4	= 33 ohm		
R5	= 12 ohm		

Commutatore in pos.	1 = 15 mA
	2 = 25 mA
	3 = 50 mA
	4 = 120mA

Lato componenti

